

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на лестницах, стремянках, подмостях	ИОТ-СМК-21-2021
		страница 1 из 6

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Кемеровский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России)

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации ПРЗ РФ ФГБОУ ВО КемГМУ

Дадаева Г.Н. Дадаева
«26» 04 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО КемГМУ
Минздрава России

Попонникова Г.В. Попонникова
«29» 04 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на лестницах, стремянках, подмостях

ИОТ-СМК-21-2021

РЕКОМЕНДОВАНО

Советом по качеству

Протокол № 7

от «26» апреля 2021 г.

ПРИНЯТО

Ученым советом

Протокол № 8

от «29» апреля 2021 г.

Кемерово 2021

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на лестницах, стремянках, подмостях	ИОТ-СМК-21-2021
		страница 2 из 6

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция по охране труда при работе на лестницах, стремянках, подмостях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - Университет) устанавливает государственные нормативные требования охраны труда, направленные на обеспечение здоровых, безопасных условий труда работников при выполнении должностных обязанностей.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- 2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 2.2. ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия»;
- 2.3. Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020г. № 782н.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей Инструкции используются следующие сокращения:

- 3.1. **СИЗ** – средства индивидуальной защиты;
- 3.2. **СМК** – система менеджмента качества;
- 3.3. **УЛАМКО** – управление лицензирования, аккредитации и менеджмента качества образования;
- 3.4. **ФГБОУ ВО КеМГМУ Минздрава России** - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

4.1. Работники, связанные с работами с лестниц, стремянок, подмостей до начала работ должны ознакомиться с настоящей инструкцией. Непосредственный руководитель должен осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований инструкции, а также обеспечить рабочих спецодеждой, специальной обувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с действующими нормами и характером выполняемой работы.

4.2. Производить работы с лестниц, стремянок и подмостей на высоте от 1,8 метра разрешается работникам не моложе 18 лет, прошедшим обучение и инструктаж по охране труда, а также медицинский осмотр.

4.3. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

4.4. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

4.5. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

4.6. У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях, должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции.

СМК	ИНСТРУКЦИЯ	ИОТ-СМК-21-2021
	по охране труда при работе на лестницах, стремянках, подмостях	страница 3 из 6

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 5.1. Надеть положенную по нормам спецодежду, СИЗ.
- 5.2. Проверить наличие и исправность необходимого для работы инструмента. Инструмент и запасные детали необходимо переносить и держать в рабочей сумке.
- 5.3. На лестнице, стремянке, подмостях должна быть бирка с указанием даты следующего испытания, принадлежности и инвентарного номера.
- 5.4. Проверить исправность и надеть страховочную систему (при необходимости её использования).
- 5.5. До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.
- 5.6. Устанавливать и закреплять лестницы, стремянки и подмости на монтируемые конструкции следует до их подъема.
- 5.7. Запрещается пользоваться лестницей, стремянкой и подмостями при обнаружении недостатков, неисправностей, отсутствием бирки с информацией об испытании. При обнаружении недостатков необходимо сообщить непосредственному руководителю.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 6.1. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
- 6.2. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.
- 6.3. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:
- а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
 - б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
 - в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;
 - г) устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части.
- 6.4. При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах, стремянках и подмостях без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте:
- а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
 - б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительного монтажных пистолетов;
 - в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
 - г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.
- 6.5. Не допускается установка лестниц, стремянок и подмостей на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания.

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на лестницах, стремянках, подмостях	ИОТ-СМК-21-2021
		страница 4 из 6

6.6. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

6.7. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

6.8. Лестницы, стремянки и подмости перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).

На всех применяемых лестницах, стремянках и подмостях должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводят:


- а) деревянных - 1 раз в 6 месяцев;
- б) металлических - 1 раз в 12 месяцев.

6.9. Лестницы, стремянки и подмости необходимо хранить в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на лестницах, стремянках, подмостях	ИОТ-СМК-21-2021
		страница 5 из 6

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ




РАЗРАБОТАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Специалист по охране труда	Мысочка Ольга Сергеевна		26.04.21

КОНСУЛЬТАНТ

Должность	ФИО	Подпись	Дата

СОГЛАСОВАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Проректор по учебной работе, ответственный за СМК	Коськина Елена Владимировна		26.04.21
Начальник УЛАМКО	Синькова Маргарита Николаевна		26.04.21
Ведущий юрисконсульт	<u>Длужняк</u> Елена Викторовна		26.04.21

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Со дня утверждения ректором Университета « 29 » апреля 2021 г., (Основание: протокол заседания Ученого совета №8 от « 29 » апреля 2021 г., протокол заседания Совета по качеству №7 от « 26 » апреля 2021 г.)

СПИСОК РАССЫЛКИ

Контрольный экземпляр:

- УЛАМКО

Электронные копии:

- Специалист по охране труда
- АХУ

