

СМК	<b>ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями</b>	ИОТ-СМК-16-2021
		ВЕРСИЯ 1   страница 1 из 8

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Кемеровский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России)

СОГЛАСОВАНО  
Председатель первичной профсоюзной  
организации ПРЗ РФ ФГБОУ ВО КемГМУ  
*Дадаев* Г.Н. Дадаева  
«24» 02 2021.

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ФГБОУ ВО КемГМУ  
Минздрава России  
*Попонникова* Т. В. Попонникова  
«25» 02 2021 г.  


## ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями

**ИОТ-СМК-16-2021**

РЕКОМЕНДОВАНО  
Советом по качеству  
Протокол № 5  
от «24 » февраля 2021 г.

ПРИНЯТО  
Ученым советом  
Протокол № 6  
от «25 » февраля 2021 г.

Кемерово 2021

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями	ИОТ-СМК-16-2021
		ВЕРСИЯ 1      страница 2 из 8

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - Университет) устанавливает государственные нормативные требования охраны труда, направленные на обеспечение здоровых, безопасных условий труда работников при выполнении должностных обязанностей.

## **2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

- 2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 2.2. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", утв. Приказом Минтруда России № 835н от 27.11.2020 г.

## **3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящей Инструкции используются следующие сокращения:

- 3.1. **СМК** – система менеджмента качества;
- 3.2. **УЛАМКО** – управление лицензирования, аккредитации и менеджмента качества образования;
- 3.3. **ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России** - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

## **4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

4.1. К самостоятельной работе со слесарным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний, инструктажи по охране труда, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности I.

4.2. Рабочий должен проходить:

- повторный, внеплановый, целевой инструктажи по охране труда на рабочем месте;
- противопожарный инструктаж;
- проверку знаний требований охраны труда;
- медицинский осмотр.

4.3. Рабочий обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в ФГБОУ ВО КемГМУ;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования инструкции к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданной спецодежде, спецобуви и средствам индивидуальной защиты.

4.4. Рабочий должен:

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания первой помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим лицам без указания руководителя;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

4.5. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены.

СМК	<b>ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями</b>	ИОТ-СМК-16-2021
		ВЕРСИЯ 1    страница 3 из 8

4.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю. Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

4.7. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

4.8. Основными опасными и вредными производственными факторами при работе с инструментом могут быть:

- неисправный рабочий инструмент;
- отлетающие частицы металла;
- электроток;
- промышленная пыль;
- производственный шум.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

5.1 Убедиться в исправности и надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор. Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очки защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий.

5.2 Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя.

5.3 Требования к инструменту и приспособлениям:

-слесарный верстак должен быть без выбоин, трещин и других дефектов, верстачные тиски - с параллельными губками и несработанной на них насечкой, укомплектованы прокладками из мягкого металла для прочного захвата зажимаемого изделия;

-рукоятка ударного инструмента (молотка и т.д.) должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;

-поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

-инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки и пр.), должны иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклела и скосов;

-веретено ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники, отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной рукоятке, которая, для большей прочности, должна быть стянута с обоих концов металлическими бандажными кольцами;

-отвертки должны быть с не искривленными стержнями, так как возможно соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;

-гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей должны иметь строго параллельные губки, расстояние между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

-торцевые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.

5.4 Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения.

5.5 Класть инструмент на перила ограждений или край площадки лесов, подмостей, а также вблизи открытых люков, колодцев запрещается.

5.6 Ответственными лицами за исправное состояние ручного слесарного инструмента являются лица, выдающие инструмент, а также рабочий его использующий.

5.7 При необходимости использование переносного светильника, проверить: наличие защитной сетки, исправность шнура и изоляционной трубки, исправность розетки и вилки. Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42 В.

**Запрещается** использовать самодельные переносные светильники.

СМК	<b>ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями</b>	ИОТ-СМК-16-2021
		ВЕРСИЯ 1    страница 4 из 8

5.8 Для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала в случае риска причинения вреда здоровью работника должен быть установлен защитный экран высотой не менее 1 м.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

6.1. При использовании верстака укладывать только те детали и инструмент, которые необходимы для выполнения данной работы.

6.2. С левой стороны тисков на верстак кладут инструмент, который берут левой рукой, а с правой - инструмент, который берут правой рукой (молоток, напильник, гаечные ключи и т.д.), на середине верстака - измерительный инструмент.

6.3. Для удобства и с целью избегания микротравм верстачные тиски должны быть установлены так, чтобы верхняя часть губок находилась на уровне локтя слесаря.

6.4. Работы по слесарной обработке металлов выполнять только после надежного закрепления их в тисках во избежание падения и травмирования рабочих.

6.5. Пыль и стружку с верстака сметать щеткой. Запрещается сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, ртом или убирать пыль и стружку голыми руками во избежание травмирования глаз и рук.

6.6. При обслуживании станков соблюдать меры безопасности, изложенные в соответствующих инструкциях по охране труда.

6.7. Не производить сверлильные работы и заточку инструмента в рукавицах или с забинтованными пальцами во избежание их захвата сверлом.

6.8. Во время работы станка не открывать и не снимать кожухов, ограждений и предохранительных устройств.

6.9. При рубке, клепке, чеканке и других работах, при которых возможно образование отлетающих частиц металла, следует пользоваться защитными очками или маской с небьющимися стеклами, а место работы оградить переносными щитами, сетками, чтобы рядом работающие или проходящие люди не получали травмы.

6.10. При пользовании клемшами должны применяться кольца. Размеры колец должны соответствовать размерам обрабатываемой заготовки. С внутренней стороны ручек клемшей должен быть упор, предотвращающий сдавливание пальцев руки.

6.11. Весь слесарно-кузнецкий инструмент должен периодически осматриваться. Неисправный инструмент должен изыматься.

6.12. Рабочая часть пневматического инструмента должна быть правильно заточена и не иметь повреждений, трещин, выбоин и заусенцев. Боковые грани инструмента не должны иметь острых ребер, хвостовик должен быть ровным, без сколов, трещин и во избежание самопроизвольного выпадения должен соответствовать размерам втулки, быть плотно пригнан и правильно центрирован.

6.13. Для пневматического инструмента должны применяться гибкие шланги. Использовать шланги, имеющие повреждения, запрещается.

6.14. Во время работы работник должен следить за отсутствием:

- сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;

- трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд;

- трещин, заусенцев, наклела и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве;

- вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клемшей;

- сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;

- забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;

- искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей;

- забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.

6.15. При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м.

СМК	<b>ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями</b>	ИОТ-СМК-16-2021
		ВЕРСИЯ 1    страница 5 из 8

6.16. При использовании гаечных ключей запрещается:

- применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек;

- пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки.

В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными ручками.

6.17. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук.

6.18. Перед работой с ручными рычажными ножницами они должны надежно закрепляться на специальных стойках, верстаках, столах.

Запрещается:

- применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек рычажных ножниц;

- эксплуатация рычажных ножниц при наличии дефектов в любой части ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.

6.19. При работе с домкратами соблюдаются следующие требования:

- домкраты должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию в соответствии с технической документацией организации-изготовителя. На корпусе домкрата должны указываться инвентарный номер, грузоподъемность, дата следующего технического освидетельствования;

- при подъеме груза домкратом под него должна подкладываться деревянная выкладка (шпалы, брусья, доски толщиной 40 - 50 мм) площадью больше площади основания корпуса домкрата;

- домкрат должен устанавливаться строго в вертикальном положении по отношению к опорной поверхности;

- головку (лапу) домкрата необходимо упирать в прочные узлы поднимаемого груза во избежание их поломки, прокладывая между головкой (лапой) домкрата и грузом упругую прокладку;

- головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью в узлы поднимаемого груза во избежание соскальзывания груза во время подъема;

- все вращающиеся части привода домкрата должны свободно (без заеданий) проворачиваться вручную;

- все трущиеся части домкрата должны периодически смазываться консистентной смазкой;

- во время подъема необходимо следить за устойчивостью груза;

- по мере подъема под груз вкладываются подкладки, а при его опускании - постепенно вынимаются;

- освобождение домкрата из-под поднятого груза и перестановка его допускаются лишь после надежного закрепления груза в поднятом положении или укладки его на устойчивые опоры (шпальной клеть).

6.20. При работе с домкратами запрещается:

- нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации организации-изготовителя;

- применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата;

- снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;

- приваривать к лапам домкратов трубы или уголки;

- оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без установки опоры.

## 7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

7.1. В случае загорания пуха от искры, образующейся при ударе молотка или другого ударного инструмента о поверхность стальных деталей, необходимо принять меры к ликвидации загорания.

7.2. При обнаружении загорания или в случае пожара:

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями	IOT-CMK-16-2021
		ВЕРСИЯ 1    страница 6 из 8

- отключить оборудование;
- сообщить в пожарную охрану и руководителю;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

7.3. При угрозе жизни - покинуть помещение.

7.4. При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

8.1. Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для них место. Ветошь и воспламеняющиеся материалы, во избежание самовозгорания, убрать в металлические ящики с плотными крышками.

8.2. Сообщить сменщику обо всех недостатках, которые имели место во время работы, и о принятых мерах по их устраниению.

8.3. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями	ИОТ-СМК-16-2021
		ВЕРСИЯ 1 страница 7 из 8

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

### РАЗРАБОТАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Главный инженер	Кондаков Александр Сергеевич	<i>Кондаков</i>	24.02.21г.

### КОНСУЛЬТАНТ

Должность	ФИО	Подпись	Дата
-			

### СОГЛАСОВАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Ответственный за систему менеджмента качества Университета, проректор по учебной работе	Коськина Елена Владимировна	<i>Е.В.</i>	24.02.2021
Специалист по охране труда	Мысочка Ольга Сергеевна	<i>М.С.</i>	24.02.2021
Начальник управления лицензирования, аккредитации и менеджмента качества образования (УЛАМКО)	Синькова Маргарита Николаевна	<i>Синькова</i>	24.02.2021
Ведущий юрисконсульт	Длужняк Елена Викторовна	<i>Длужняк</i>	24.02.2021

**ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ** со дня утверждения ректором Университета «25 февраля 2021 г., (Основание: протокол заседания Ученого совета №6 от «25 февраля 2021 г., протокол заседания Совета по качеству №5 от «24 февраля 2021 г.)

### СПИСОК РАССЫЛКИ

- УЛАМКО

СМК	ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями	ИОТ-СМК-16-2021	
		ВЕРСИЯ 1	страница 8 из 8

## **ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**